



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

11

COLORE ALLA CERA SUPER

-
- **SOMMARIO** **SFORMATURA PER TACCHI E LISSE DI CUIOIO**
-
- **CARATTERISTICHE** Colore trasparente ad alta brillantezza, ottima resistenza alle spazzole e al tampone.
 - **APPLICAZIONE**
 - Levigare il tacco con carta smeriglia n. 150
 - applicare il prodotto **KENTAC SUPER** con un pennello e si lascia asciugare per almeno 3 minuti
 - ripassare il tacco leggermente con tela smeriglia fine n. 180. Questo procedimento ha la funzione di ugualizzare la durezza dei vari strati di cuoio e lascia una prima colorazione di fondo sul tacco
 - dopo questa preparazione, si applica il prodotto di finissaggio **COLORE ALLA CERA SUPER** con pennello, spazzolino o pistola a spruzzo
 - ad asciugatura avvenuta si liscia con spazzola di tela trattata con cera **ABRASIVA 32815** neutra - **32816** nera
 - si lucida con spazzola di lana trattata con cera **CARNAUBA 32817** (velocità delle spazzole 800 - 900 giri/minuto)
 - **COLORI**
 - 31103 Nero
 - 31102 Testa di moro
 - **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**
 - **IMBALLO** Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 18 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

01-12-09 RM/pm