



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

49

## FARBENTAC

- 
- |                   |  |
|-------------------|--|
| ● <b>SOMMARIO</b> | <b>SFORMATURA PER TACCHI E LISSE DI CUOIO E MASONITE</b> |
|-------------------|--|
- 
- |                        |   |
|------------------------|---|
| ● <b>DESCRIZIONE</b>   | Sformatura per lisce, tacchi in cuoio e masonite. Dona al tacco un aspetto particolarmente corposo, facilmente spazzolabile, ottimo per lisce a caldo e a freddo.   |
| ● <b>APPLICAZIONE</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Preparare la suola con <b>KENTAC SUPER</b></li><li>– applicare <b>FARBENTAC</b> con pennellina in crine o spugna sintetica</li><li>– lasciare asciugare per 30 minuti circa</li><li>– spazzolare con spazzola di crine e lucidare con spazzola di lana trattata con cera <b>CARNAUBA 32817</b> (velocità delle spazzole: in lana 800 - 900 giri/minuto, in crine: 1200 giri/minuto)</li></ul> |
| ● <b>COLORI</b>        | 34902 Nero  |
| ● <b>SOLVENTI</b>      | Per lavaggi usare <b>ACQUA</b>  |
| ● <b>IMBALLO</b>       | Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri  |
| ● <b>MAGAZZINAGGIO</b> | Il prodotto si conserva per circa 18 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.<br>Teme il gelo e l'eccessivo calore.   |

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

01-12-09 RM/pm